

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сторожинець
(місце складання)

№ 51

14 листопада 2024

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт

м. Сторожинець, вул. Дуніак Г., буд. 7, кв. 1, 2.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м. Сторожинець, вул. Дуніак Г., буд. 7,
кв. 1, 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне пілкressлити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Витоки гару на бічниці гарнітурі касі ф 32-ий, 025-ий.*
- 2) *Зарядку котеджі фарбується.*
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не дійснотає.*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про юно складено акт про недопуск (лодастися).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не призначає.*

(багатоквартирного будинку в пілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витоки гару відсутні. Не треба їх робити з ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

Руслан

Віктор Михайлович Бородюк
ПІБ (підпись)

14 листопада 2024

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Данко Олександр Михайлович

Алексюк Георгій Ілліч

*Олексій
Михайлович
Алексюк*

14 листопада 2024

(дата)

ПІБ (підпись)