

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Сторожинець  
(місце складання)

№ 32

14 листопада 2024

Відповідно до договору від «        » 20 року №        , працівником(ами)

виконавця робіт

м. Сторожинець, вул. Дарвіна, буд. 7, кв. 1, 2.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м. Сторожинець, вул. Дарвіна, буд. 7, кв.  
1, 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виток газу на ввччальній газопроводі краще Ø 32-1мм,
- 2) шумовий шум на ввччальній Ø 32-2мм, краще Ø 32-2мм.
- 3) Вартість ремонту газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені виток газу підключався при проведенні робіт з ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник.

Слюсар

Віногев Андрій В  
(Ім'я (підпис))

14 листопада 2024

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Нестеренко Валерій Миколайович

Нестеренко Оксана Іванівна

(Ім'я (підпис))

14 листопада 2024

(дата)