

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сторожинець
(місце складання)

№ 45

04 листопада 2024

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт

м. Сторожинець, вул. Європейська, буд. 18, кв. 1, 2.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м. Сторожинець, вул. Європейська,
буд. 18, кв. 1, 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витоки газу на різьбовану фернані Ø25-1ші, Ø20-1ші,
- 2) Міжнашу відкривор Ø25-1ші.
- 3) Газопровід на трубі не прикріплено.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не дійсні

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не призначається

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витоки газу рівнів'яло при проведенні робіт з газом.


Оригіткова дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового

Працівник,

С.Іоган

Віктор Іоган 
ІІВ (підпись)

04 листопада 2024

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Юрковська Домініка Георгіївна



Шморгун Анатолій Євгенович



04 листопада 2024

ІІВ (підпись)

(дата)